

MÉTHODE DE
SERRAGE DE DRISSE

PLAN DE DRISSAGE / TIRAGE 13
DRISSAGE LATÉRAL DE PATIENCE SIMPLE
POUR DÉCORS À CHARIOTS INDÉPENDANTS
(VUE DE DESSOUS)

BLACKOUT
Tél : 01 40 11 50 50
info@blackout.fr
www.blackout.fr